


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ ๑,๕,๘,๙,๑๐ ที่เกิดความเสียหายด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ ๑,๕,๘,๙,๑๐ ที่เกิดความเสียหายด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๓๕,๕๙๑.๑๕.-บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร๖,ปร.๕ ก) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเจริญวิษณุ จันทร์ฝาก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 ๒. นายภานุ ชัยแป้น ตำแหน่ง กรรมการ
 ๓. นายณรงค์ศักดิ์ ช้องทอง ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ


สรุปราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ฉบับ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ฉบับ
 กำหนดราคาเมื่อ 13 ม.ค. 2569


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|--|
| | การซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย | 435,591.15 | เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - เงินประกันผลงาน 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 0 % |
| | สรุป | รวมเป็นเงิน | 435,591.15 |
| | (ตัวอักษร) | สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์ | |

(ลงชื่อ) 
 ประธานกรรมการ
 (นายเชียววิชญ์ จันทร์ฝาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 
 กรรมการ
 (นายภานุ ชัยแป้น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) 
 กรรมการ/เลขานุการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ ช้องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
 อนุมัติ
 (นายวิชาญ อินนุญณะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 27 ม.ค. 2569

สรุปราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

จำนวน

ฉบับ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1

ฉบับ

กำหนดราคาเมื่อ 13 มี.ค. 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor-F | รวมราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | ถนนสายเพชรแก้ว หมู่ที่ 1 | 33,340.80 | - | 33,340.80 | |
| 2 | ถนนสายมณีสุวรรณ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 | 25,005.60 | - | 25,005.60 | |
| 3 | ถนนสายแหลมवाद หมู่ที่ 1 | 16,670.40 | - | 16,670.40 | |
| 4 | ถนนสายสำนักสงฆ์ดอนยูง หมู่ที่ 5 | 39,572.79 | - | 39,572.79 | |
| 5 | ถนนสายไพรท้อ-ดอนยูง หมู่ที่ 5 | 27,604.80 | - | 27,604.80 | |
| 6 | ถนนสายบ้านนายจรัญ บุตรเมือง หมู่ที่ 5 | 48,947.96 | - | 48,947.96 | |
| 7 | ถนนสายโชคมหาชัย หมู่ที่ 8 | 16,670.40 | - | 16,670.40 | |
| 8 | ถนนสายซอย 5 (ตรงข้ามครัวชาโค) หมู่ที่ 9 | 44,734.40 | - | 44,734.40 | |
| 9 | ถนนสายศรีสวัสดิ์ เชื่อมต่อ ตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 9 | 83,541.60 | - | 83,541.60 | |
| 10 | ถนนสายเพชรสวัสดิ์ ซอย 8 หมู่ที่ 9 | 16,670.40 | - | 16,670.40 | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 11 | ถนนสายแยกเอเชีย 41-ร่วมประชา 8,9,10 หมู่ที่ 9 | 59,163.20 | - | 59,163.20 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% |
| 12 | สระน้ำ หมู่ที่ 10 (ลงบริเวณที่ดินทรุด) | 23,668.80 | - | 23,668.80 | - เงินประกันผลงาน 0% |
| | สรุป | รวมเป็นเงิน | | 435,591.15 | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 0 % |
| | (ตัวอักษร) | (เขียนตามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์) | | | |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเรียววิชญ์ จันทร์ฝาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคานู ชัยแป้น)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ช้องทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเพชรแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุก 48 ลบ.ม. พร้อมปรับแก้
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **13 มี.ค. 2569**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------------------|--------------------|----------|
| 1 | ถนนสายเพชรแก้ว หมู่ที่ 1 - ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับแก้ | 48.00 | ลบ.ม. | 694.60 | 33,340.80 | |
| | รวม | | | | 33,340.80 | |


 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชษฐวิชญ์ จันทร์ฝาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุ ชัยแป้น)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


 (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ


(นายณรงค์ศักดิ์ ช้องทอง)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายมณีสุวรรณ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุก 36 ตบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคามือวันที่ 13 ม.ค. 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| 2 | ถนนสายมณีสุวรรณ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 - ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย | 36.00 | ตบ.ม. | 694.60 | 25,005.60 | |
| | รวม | | | | 25,005.60 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเชษฐวิทย์ จันทร์ผ่าก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภานุ ชัยแป้น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายณรงศักดิ์ ด้วงทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแหลมवाद หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุก 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2569


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| 3 | ถนนสายแหลมवाद หมู่ที่ 1 - ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย | 24.00 | ลบ.ม | 694.60 | 16,670.40 | |
| | รวม | | | | 16,670.40 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเชยวิชัย จันทร์ฝัก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภาณุ ชัยเป็น)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ ช้องทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคากลาง


ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านกึ่งตองตอนอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน งานวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน และงานเทคอนกรีตผิวจราจร
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2569

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ(บาท) | | ค่าแรง(บาท) | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|----------------|-----------|-------------|----------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 4 | ถนนสายบ้านกึ่งตองตอนอง หมู่ที่ 5 | | | | | | | | |
| | 1.1.งานดินขุดตูดท่อชำรุด กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม.ลึก 1.60 ม. | 28.80 | ลบ.ม | - | - | 142.00 | 4,089.60 | 4,089.60 | |
| | 1.2.ทำการวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 1.00 ม. รวมยาแนวท่อ | 8.00 | ท่อน | 1,831.78 | 14,654.24 | 290.00 | 2,320.00 | 16,974.24 | |
| | 1.3.แถมพื้นที่เส้นรูปขนาด กว้าง 3.5 ซม. ยาว 4.00 ม. หน้า 5 ซม. | 4.00 | แผ่น | 371.00 | 1,484.00 | 25.00 | 100.00 | 1,584.00 | |
| | 1.4.หินคลุกถมหลังท่อและให้ล้นทางพร้อมปรับเกลีย | 12.15 | ลบ.ม | 694.60 | 8,439.39 | - | - | 8,439.39 | |
| | 1.5.ทรายปรับระดับ กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. หน้า 0.05 ม. | 0.90 | ลบ.ม | 621.98 | 559.78 | - | - | 559.78 | |
| | 1.6.งานเทคอนกรีตเส้นรูปขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 6 ม.หนา 15 ซม | | | | | | | | |
| | กำลังอัดประลัย 240 ksc | 2.70 | ลบ.ม | 2,355.14 | 6,358.88 | 327.00 | 882.90 | 7,241.78 | |
| | 1.7.งานตะแกรงเหล็ก 0.20*0.20 *4 มม. | 18.00 | ตร.ม | 33.00 | 594.00 | 5.00 | 90.00 | 684.00 | |
| | รวม | | | | | | | 39,572.79 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเชิรวิทย์ จันทร์ฝาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภาณุ ชัยเป็น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ ช้องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไทรทอง-คลอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน งานวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน และงานเทคอนกรีตผิวจราจร
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิ.ค. 2569

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ(บาท) | | ค่าแรง(บาท) | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|----------------|-----------|-------------|----------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 5 | ถนนสายไทรทอง-คลอง หมู่ที่ 5 | | | | | | | | |
| | 1.1.งานดินลูกรังอัดที่รูศ กว้าง 2 ม. ยาว 6 ม. ลึก 1.40 ม. | 16.80 | ลบ.ม | - | - | 142.00 | 2,385.60 | 2,385.60 | |
| | 1.2. ทำการวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 1.00 ม. รวมยาแนวท่อ | 7.00 | ท่อน | 1,831.78 | 12,822.46 | 290.00 | 2,030.00 | 14,852.46 | |
| | 1.3. แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด กว้าง 35 ซม. ยาว 4.00 ม.หนา 5 ซม. | 4.00 | แผ่น | 371.00 | 1,484.00 | 25.00 | 100.00 | 1,584.00 | |
| | 1.4. หินคลุกถมหลังท่อและไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย | 4.50 | ลบ.ม | 694.60 | 3,125.70 | - | - | 3,125.70 | |
| | 1.5. พรายปรับระดับ กว้าง 2 ม. ยาว 6 ม. หนา 0.05 ม. | 0.60 | ลบ.ม | 621.98 | 373.19 | - | - | 373.19 | |
| | 1.6. งานเทคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 6 ม. หนา 15 ซม | | | | | | | | |
| | กำลังอัด 240 ksc | 1.80 | ลบ.ม | 2,355.14 | 4,239.25 | 327.00 | 588.60 | 4,827.85 | |
| | 1.7. งานตะแกรงเหล็ก 0.20*0.20 *4 มม. | 12.00 | ตร.ม | 33.00 | 396.00 | 5.00 | 60.00 | 456.00 | |
| | รวม | | | | | | | 27,604.80 | |

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชิรวิษณุ จันทร์ฝาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
 (นายฉวีรงค์ศักดิ์ ช้องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายภานุ หัยแป้น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


รายการประมาณราคากลาง


ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาขจรวิญ บุตรเมือง หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน งานวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน และงานเทพคอนกรีตผิวจราจร
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **13 มี.ค. 2569**

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ(บาท) | | ค่าแรง(บาท) | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-----|---|-------|-------|----------------|-----------|-------------|----------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 6 | ถนนสายบ้านนาขจรวิญ บุตรเมือง หมู่ที่ 5 | | | | | | | | |
| | 1.1.งานดินลูกรังอัดทอซึรูด กว้าง 3 ม. ยาว 4 ม. ลึก 2.00 ม. | 24.00 | ลบ.ม | - | - | 142.00 | 3,408.00 | 3,408.00 | |
| | 1.2. ทำการวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 1.00 ม. รวมยาแนวท่อ | 8.00 | ท่อน | 1,831.78 | 14,654.24 | 290.00 | 2,320.00 | 16,974.24 | |
| | 1.3. แบนพื้นผิวจราจรขนาด กว้าง 3.5 ซม. ยาว 4.00 ม. หน้า 5 ซม. | 4.00 | แผ่น | 265.00 | 1,060.00 | 25.00 | 100.00 | 1,160.00 | |
| | 1.4. หินคลุกถมหลังท่อและให้ล้นทางพร้อมปรับเกลี่ย | 27.00 | ลบ.ม | 694.60 | 18,754.20 | - | - | 18,754.20 | |
| | 1.5. หินใหญ่ทิ้งที่ขนำ คละขนาด 1.5-30 ซม. | 24.00 | ลบ.ม | 360.48 | 8,651.52 | - | - | 8,651.52 | |
| | รวม | | | | | | | 48,947.96 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเชิรวิชญ์ จันทร์ฝาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชานู ชัยเขื่อน)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายฉรงศักดิ์ ช้องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคากลาง


ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโชคมหาชัย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุก 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิ.ค. 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| 7 | ถนนสายโชคมหาชัย หมู่ที่ 8 - ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย | 24.00 | ลบ.ม. | 694.60 | 16,670.40 | |
| | รวม | | | | 16,670.40 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเชิรวิทย์ จันทร์ฝัก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภาณุ รัชย์เป็น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายฉรงค์ศักดิ์ ช้องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคากลาง


ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชอย 5 (ตรงข้ามครัวซัวไก) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน 1.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับตลอดสาย 2.ปริมาณหินคลุก 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณราคามือวันที่ **13 มี.ค. 2559**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------|
| 8 | ถนนสายชอย 5 (ตรงข้ามครัวซัวไก) หมู่ที่ 9 (กว้าง 3.5 ม. x ยาว 520 ม.) - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับตลอดสาย - ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย | 1,820.00 36.00 | ตร.ม. ลบ.ม. | 10.84 694.60 | 19,728.80 25,005.60 | |
| | รวม | | | | 44,734.40 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมกร
 (นายเชษฐวิทย์ จันทร์ฝาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)  กรรมกร
 (นายภาณุ ชัยเป็น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ)  กรรมกร/เลขานุการ
 (นายฉัตรศักดิ์ ชื่องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


รายการประมาณราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหักงัดเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายศรีสวัสดิ์ เชื่อมต่อ ตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน 1.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วขุดทับตลอดสาย 2.ปริมาณหินคลุก 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **13 มิ.ย. 2563**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นนอกหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------|
| 9 | ถนนสายศรีสวัสดิ์ เชื่อมต่อ ตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 9 (กว้าง 4 ม. x ยาว 1,350 ม.) - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วขุดทับตลอดสาย - ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย | 5,400.00 36.00 | ตร.ม. ลบ.ม. | 10.84 694.60 | 58,536.00 25,005.60 | |
| | รวม | | | | 83,541.60 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเชิษฐวิษณุ จันทร์ฝาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายฉัตรศักดิ์ ช้องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภานุ รัชย์แป้น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


รายการประมาณราคากลาง


ชื่อ
 การซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเพชรสวัสดิ์ ซอย8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ปริมาณหินคลุก 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------------------|--------------------|----------|
| 10 | ถนนสายเพชรสวัสดิ์ ซอย8 หมู่ที่ 9 - ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย | 24.00 | ลบ.ม. | 694.60 | 16,670.40 | |
| | รวม | | | | 16,670.40 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายธีรวิทย์ จันทร์ฝาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภาณุ ชัยแป้น)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ ชื่องทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกเอเชีย 41-ร่วมประชา 8,9,10 หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน 1.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับตลอดสาย 2.ปริมาณหินคลุก 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11/3/2569


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นท่อนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นท่อน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 11 | ถนนสายแยกเอเชีย 41-ร่วมประชา 8,9,10 หมู่ที่ 9 | | | | | |
| | ถนนสายแยกเอเชีย 41-ร่วมประชา 8,9,10 (กว้าง 3.5 ม. x ยาว 1,120 ม.) | | | | | |
| | 1.1.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับตลอดสาย | 3,920.00 | ตร.ม. | 10.84 | 42,492.80 | |
| | 1.2.ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย | 24.00 | ลบ.ม. | 694.60 | 16,670.40 | |
| | รวม | | | | 59,163.20 | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมกร
 (นายธีรวิทย์ จันทร์ฝาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมกร
 (นายภาณุ หัยแป้น)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายธรรมศักดิ์ ช้องทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลาง

ชื่อ การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย

สถานที่ก่อสร้าง สระน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน 1.ดินถมที่ 12 ลบ.ม. 2.หินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. 48 ลบ.ม.

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| 12 | สระน้ำ หมู่ที่ 10 (ลงบริเวณที่ดินพรุด) - ดินถมที่ปรับเกลี่ย - งานลงหินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. | 12.00 48.00 | ลบ.ม. ลบ.ม. | 530.48 360.48 | 6,365.76 17,303.04 | |
| | รวม | | | | 23,668.80 | |


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายเชิษฐวิทย์ จันทร์ฝาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภาณุ ชัยแป้น)


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรงค์ศักดิ์ ช้อยทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1.5.8.9.10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ ถนนสายเพชรแก้ว หมู่ที่ 1

ผังสถานที่ดำเนินการ



- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ




| | |
|------------|--|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1.5.8.9.10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | (นายสมศักดิ์ ช้องทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจสอบ | (นายถนอม รุ่งเย็น) ผู้อำนวยการกองช่างโยธา |
| เห็นชอบแบบ | (นายวิชาญ อินทุณะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อินทุณะ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| อนุมัติ | จำนวน 48 งบประมาณ |


* หมายเหตุ* ลงเฉพาะจุดที่เป็นหลุมบ่อตามบริเวณหินคลุกที่กำหนด

การซ่อมแซมถนนและสระน้ำ หลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ ถนนสายมณีสุวรรณ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9

ผังสถานที่ดำเนินการ



- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ



| | |
|------------|--|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสระน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ถนนสายมณีสุวรรณ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | (นายณรงค์ศักดิ์ ห้องทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจสอบ | (นายภานุ ขันเงิน) ผู้อำนวยการกองช่าง |
| อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อินทุธนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| อนุมัติ | (นายวิชาญ อินทุธนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| อนุมัติ | (นายวิชาญ อินทุธนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |


หมายเหตุ ลงเฉพาะจุดที่เป็นหลุมบ่อตามปริมาณหินคลุกที่กำหนด

| | | |
|-------|--|-----------|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
| 1. | ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่เป็นหลุมบ่อหรือกรวดเล็ก | 36 ต.บ.ม. |


บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงาน

การซ่อมแซมถนนและสระน้ำ แหล่งเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ ถนนสายแยกแคว หมู่ที่ 1

ผู้จัดทำเนื้องาน



- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ



| | |
|----------|--|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสระน้ำแหล่งเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ถนนสายแยกแคว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | (นายณรงค์ศักดิ์ อังทอง) |
| ตรวจสอบ | (นายวิชาญ อิ่มบุญณะ) |
| อนุมัติ | (นายวิชาญ อิ่มบุญณะ) |
| วันที่ | |
| จำนวน | 24 ฉบับ. |

* หมายเหตุ* ลงเฉพาะจุดที่เป็นหลุมบ่อตามปริมาณหินคลุกที่กำหนด

การซ่อมแซมถนนและสะพาน แหล่งเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ ถนนสายสำนักสงฆ์ดอนนูน หมู่ที่ 5

ผังสถานที่ดำเนินการ

ถนนสายหน้าสำนักสงฆ์ดอนนูน
 คลองวังช้าง


สถานที่ดำเนินการ
 N=08.890047
 E=099.286194

คูคลองวัดดอนนูน

ที่พักสำนักงานดอนนูน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ


หมายเหตุ สามารถไปเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
 หรือตามสภาพพื้นที่จริงโดยความเหมาะสม



| | |
|------------|---|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสะพานแหล่งเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ถนนสายหน้าสำนักสงฆ์ดอนนูน หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | (นายณรงค์ศักดิ์ ชัยทอง) ผู้อำนวยการช่างโยธา |
| ตรวจสอบ | (นายถาวร ชัยเนียม) นายช่างใหญ่ปฏิบัติการ วิศวกรรมโยธา |
| เห็นชอบแบบ | (นายวิชาญ อินทุพุณณะ) ปลัดกองการบริหารวิศวกรรมโยธา |
| อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อินทุพุณณะ) ปลัดกองการบริหารวิศวกรรมโยธา |
| วันที่ | |
| หน้า | |

การซ่อมแซมถนนและสะพาน 1 หลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ ถนนนายเจริญ บุตรเมอง หมู่ที่ 5

ฝั่งสถานที่ดำเนินการ



ถึงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ถึงชื่อ.....กรรมการ
 ถึงชื่อ.....กรรมการ
 ถึงชื่อ.....กรรมการ
 ถึงชื่อ.....กรรมการ




| | |
|------------|--|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ถนนสายบ้านนา-เคียนซา หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | (นายเอฉกร์ศักดิ์ อึ้งทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ความหมาย | (นายทวน ชัยพันธ์) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วิศวกรโครงการถนน |
| เห็นชอบแบบ | (นายวิชาญ อิ่มบุญชนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อิ่มบุญชนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| อนุมัติ | (นายวิชาญ อิ่มบุญชนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| อนุมัติ | (นายวิชาญ อิ่มบุญชนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |


* หมายเหตุ* สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจุดที่มีจุดของทางผู้ควบคุมงาน หรือตามสภาพพื้นที่จริงโดยความเหมาะสม

การซ่อมแซมถนนและสร้างแหล่งเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ ถนนสายไฮดุมทาลัย หมู่ที่ 8

ฝั่งสถานที่ดำเนินการ



- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ




| | |
|------------|---|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสร้างแหล่งเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ถนนสายไฮดุมทาลัย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | |
| ตรวจแบบ | (นายณรงค์ศักดิ์ จังทอง) ผู้อำนวยการช่างโยธา |
| เห็นชอบแบบ | (นายชานู ชิตเวทิน) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วิศวกรควบคุมงาน ผู้อำนวยการช่าง |
| อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| หน้า | (นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ผู้ปฏิบัติงานช่างโยธา |
| หน้า | หน้า |

* หมายเหตุ* ลงเฉพาะจุดที่เป็นหลุมบ่อตามปริมาณหินคลุกที่กำหนด

| | |
|------------------------------|----------|
| ลำดับ | จำนวน |
| 1. | จำนวน |
| บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงาน | |
| ลงเงินอุดหนุน | จำนวน |
| รวม | 24 ฉบับ. |

การซ่อมแซมถนนและสะพานที่เกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ถนนสายศรีสวัสดิ์ เชื่อมต่อ ตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 9

ผังสถานที่ดำเนินการ




- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

| | | |
|-------|--|-------------|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
| 1. | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วตัดทับตลอดสาย | 5,400 ตร.ม. |
| 2. | งานทำนดลูกริมริเวณที่เป็นหลุมบ่อหรือบ่อปรับระดับ | 36 ตร.ม. |

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงาน

หมายเหตุ ลงเฉพาะจุดที่เป็นหลุมบ่อหรือตามบริเวณหินคลุกที่กำหนด



| | |
|------------|---|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสะพานที่เกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ถนนสายศรีสวัสดิ์ เชื่อมต่อ ตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | |
| ตรวจสอบ | (นางสมรศักดิ์ ห้องทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| เห็นชอบแบบ | (นางดวงฯ ชัยชีพ) นายช่างใหญ่ปฏิบัติงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง |
| อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อินทุผล) ปลัดกองการบริบาลส่วนตำบลบ้านนา |
| วันที่ | |
| พิมพ์ | |

ปลัดกองการบริบาลส่วนตำบลบ้านนา

การซ่อมแซมถนนและสะพาน หลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ฝั่งสถานที่ดำเนินการ

สถานที่ ถนนสายแยกเอเชีย 41 ร่วมประชา 8,9,10

- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ

จุดสิ้นสุดโครงการ Sta 1+120
 N=08.835121
 E=099.296909

สายแยกเอเชีย 41 ร่วมประชา 8,9,10

จุดเริ่มต้นโครงการ Sta 0+000
 N=08.834773
 E=099.306950

ชอยบ้านควนอารี 11

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41




| | |
|------------------|--|
| ชื่องาน | การซ่อมแซมถนนและสะพานหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | ถนนสายแยกเอเชีย 41 ร่วมประชา 8,9,10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | (นายณรงค์ศักดิ์ ช้างทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจสอบ | (นายณัฐ อินทุฉนะ) ผู้อำนวยการบริหารส่วนราชการถนน |
| แก้ไข/อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อินทุฉนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| วันที่ | วันที่ |
| จำนวน | จำนวน |
| 3,920 ตร.ม. | 3,920 ตร.ม. |
| 24 ฉบับ. | 24 ฉบับ. |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|-------|---|-------------|
| 1. | งานขุดหรือถมทางเดิมแล้วแต่ที่ตลอดสาย | 3,920 ตร.ม. |
| 2. | ลงเงินผูกพันบริเวณที่เป็นถนนพร้อมปรับแก้ผิว | 24 ฉบับ. |


หมายเหตุ ลงหินคลุกเสริมบริเวณที่ชำรุดพร้อมปรับแก้ผิว

การซ่อมแซมถนนและสะพานเหล็กเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ สระนา หมู่ที่ 10

ฝั่งสถานที่ดำเนินการ



* หมายเหตุ* ลงเฉพาะจุดที่เดินหลุดตัวตามปริมาณดินถมที่และหินในหมู่บ้าน



| | |
|------------|---|
| ชื่อถนน | การซ่อมแซมถนนและสะพานเหล็กเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย |
| สถานที่ | สระนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี |
| ผู้เขียน | (นายณรงค์ศักดิ์ จีลองทอง) ผู้ช่วยนายกช่างโยธา |
| ตรวจสอบ | (นายวิชาญ อินทุผล) นายก อบต.บ้านนา |
| เห็นชอบแบบ | (นายวิชาญ อินทุผล) นายก อบต.บ้านนา |
| อนุมัติแบบ | (นายวิชาญ อินทุผล) นายก อบต.บ้านนา |
| วันที่ | 12 ต.ค. 61 |
| จำนวน | 48 ไร่ |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
|-------|--------------------------------------|--------|
| 1. | ดินถมที่บริเวณคัน | 12 ไร่ |
| 2. | งานลงหินในหมู่ และ งานลาด 1.5-30 ซม. | 48 ไร่ |


บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงาน

การซ่อมแซมถนนและสวน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย
 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 สถานที่ สระน้ำ หมู่ที่ 10

ฝั่งสถานที่ดำเนินการ

- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

จุดที่เกิดดินทรุดตัว ลงดินถมที่ 12 ลบ.ม.
 186.00



แบบแปลนแสดงตำแหน่งก่อสร้างโดยสังเขป

หมายเหตุ ลงเฉพาะจุดที่ดินทรุดตัวตามปริมาณดินถมที่และหินใหญ่ที่กำหนด

| | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
| 1. | หินถมที่ปรับระดับ | 12 ลบ.ม. |
| 2. | งานลงหินใหญ่ และ ซากด 1.5-30 ซม. | 48 ลบ.ม. |

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงาน



รายงาน
 การซ่อมแซมถนนและสวน้ำหลังเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 1,5,8,9,10 ที่เกิดความเสียหาย

สถานที่
 สระน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน
 (นายณรงค์ศักดิ์ ช่อทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ
 (นายชยานุ ชัยเชิษ) นายช่างโยธาปฏิบัติการ หัวหน้าช่างเทคนิค ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เห็นชอบแบบ
 (นายวิชาญ อิ่มบุญตะนะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 ชุมติชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 (นายวิชาญ อิ่มบุญตะนะ)

วันที่
 วันที่

วันที่
 วันที่